

Rasvapuristimen DGP180 käyttöletku



Rasvapuristimien Makita DGP180Z ja DGP180RT käyttöletkut

Sekä lisätarvikkeena myytävät varaletkut:

Letku 60 cm: Tuotenumerot: **191A80-4** ja **191W59-7**

Letku 120 cm: Tuotenumerot: **191A79-9** ja **191W58-9**

Koneet, joita ongelma koskee, voidaan tunnistaa niiden sarjanumeron perusteella: Sarjanumerot: 1001K - 225289K, 1001R - 87860R, 1001E - 16934E. Korjauskutsu koskee ennen 04/2025 valmistettuja rasvaprasseja.

Miksi tuote on vaarallinen?

Letkun kärjen toistuva taivutus rasvan lisäämiseksi ahtaisiin tiloihin voi aiheuttaa reiän muodostumisen letkun kärjen lähelle. Tämä voi johtaa rasvan purkautumisen ulos kovalla paineella ja aiheuttaa käyttäjälle vaaratilanteen.

Mitä pitää tehdä

- Käyttäjien on välittömästi lopetettava rasvapuristimen ja siihen lisävarusteena myytävien letkujen käyttö. Makita vaihtaa letkun uuteen turvalliseen veloituksetta.
- **Vaihtoehto 1.** Irroita ja tuhoa vanha letku esim. katkaisemalla. Lähetämme Sinulle uuden letkun postitse.
- **Vaihtoehto 2.** Lähetä rasvapuristin letkuineen Makitalle osoitteeseen Makita Oy, Tuotantotie 21, 04300 Tuusula. Vaihdamme letkun ja lähetämme koneen Sinulle takaisin.



Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta: www.makita.fi



Muuta

Otathan huomioon, että letkuja on alkuvaiheessa saatavana rajoitetusti, koska uusien turvallisempien letkujen tuotantokapasiteetti on rajallinen. Vaihdamme kaikkien asiakkaiden letkut uusiin mahdollisimman nopeasti. Makita on pahoillaan letkun vaihdosta aiheutuvasta vaivasta. Haluamme kuitenkin varmistaa, että käytössä olevat Makita tuotteet ovat mahdollisimman turvallisia.

Kerro korjauskutsusta muille jos tiedät, että tuotetta on lainattu tai myyty eteenpäin.



Yhteystiedot

Makita asiakaspalvelu: 09-857 8830 tai korjauskutsu@makita.fi

Tarkemmat ohjeet vaihdosta: www.makita.fi/korjauskutsu.html

Ohjeet takaisinvedosta:



Ohjeet letkun irroituksesta:

