

Makita kallar fettpressen DGP180 för reparation.



Slangarna till fettpress Makita DGP180Z och DGP180RT

Och reservslangarna som säljs som tillbehör:

Slang 60 cm: Produktnummer: **191A80-4** och **191W59-7**

Slang 120 cm: Produktnummer: **191A79-9** och **191W58-9**

De maskiner, som berörs av problemet kan identifieras med hjälp av sitt serienummer:
Serienummer: 1001K - 225289K, 1001R - 87860R, 1001E - 16934E. Reparationskallel-
sen gäller fettpressar som tillverkats före 04/2025.

Varför är produkten farlig?

Upprepad böjning av slangspetsen för att tillföra fett i trånga utrymmen kan leda till att det bildas ett hål nära slangspetsen. Detta kan leda till att fett läcker ut under högt tryck och orsakar fara för användaren.

Vad man ska göra

- Användaren måste omedelbart sluta använda fettpressen och de slangar som säljs tillsammans med den. Makita kommer att ersätta slangen med en ny säker slang kostnadsfritt.
- **Alternativ 1.** Koppla loss och förstör den gamla slangen, t.ex. genom att skära av den. Vi skickar en ny slang till Dig med posten.
- **Alternativ 2.** Skicka fettpressen och dess slang till Makita Oy, Tuotantotie 21, 04300 Tusby. Vi byter ut slangen och skickar tillbaka maskinen till Dig.

För mer detaljerade instruktioner, se: www.makita.fi



Annat

Vänligen notera att slangarna i inledningskedet endast finns tillgängliga i begränsad omfattning, eftersom produktionskapaciteten för de nya säkrare slangarna är begränsad. Vi kommer att byta ut alla våra kunders slangar mot nya så fort som möjligt. Makita beklagar de besvär som slangbytet kan orsaka. Vi vill dock säkerställa att de Makita-produkter som används är så säkra som möjligt.

Meddela andra om reparationskallelsen om du vet att produkten har lånats ut eller sålts vidare.



Kontaktuppgifter

Makita kundtjänst: 09-857 8830 eller korjauskutsu@makita.fi

För mer information om utbytet: www.makita.fi/korjauskutsu

Instruktioner om utbytet:



Instruktioner för att koppla loss slangen:

